<u>Techno CUM</u>: Les feuillures

Introduction:

Les feuillures sont des profils de chant servant principalement à accueillir des vitrages ou des panneaux à l'intérieur d'un cadre et profilé sur l'arête des pièces. Ces éléments seront maintenus dans la feuillure à l'aide de lattes de vitrages, correspondant aux dimension de la feuillure de la pièce.

La largeur des feuillures dépend principalement de l'épaisseur du vitrage ou du panneau et celles-ci seront divisées en deux familles :


Les feuillures 1/3 (feuillure n'entament pas le tenon) Les feuillures 2/3 (feuillure entament le tenon)

Dans le cas de feuillures (1/3 ou 2/3) arrêtant un autre élément ou butant celui-ci, cette feuillure sera renommée **buttée**.



- 1. Larguer feuillure
- 2. Profondeur feuillure


Feuillure 1/3




- 1. Larguer feuillure
- 2. Profondeur feuillure

Feuillure 2/3


3.2. <u>Description</u>:




Feuillure 1/3 avec vitrage simple



Battée



Feuillure 2/3 avec double vitrage




Feuillure 2/3 avec panneau

3.3. Fabrication:

3.3.1. <u>Assemblage par tenon et mortaise en T avec feuillure 1/3</u>:

<u>Montant</u> :	<u>Traverse</u> :
Traçage long	gueurs totale.
Report lar	geur pièce.
-	Traçage avancement d'arasement.



Montant :	<u>Traverse</u> :
Feuillurag	e des pièces.
-	Sciage et ajustage des arasements et traçage longueur du tenon.
-	Ébarbage mise à longueur du tenon.

3.3.2. <u>Assemblage par tenon et mortaise en L avec feuillure 1/3</u>:

Montant :	<u>Traverse_</u> :
Traçage lon	gueurs totale.
Report lar	geur pièce.
Traçage largeur épaulement.	Traçage avancement d'arasement.

<u>Montant</u> :	<u>Traverse</u> :
Report des traits néc	essaires sur les faces.
Hachurage des j	parties à enlever.
Mortaisage et équarrissage.	Sciage des joues du tenon.

<u>Montant</u> :	<u>Traverse</u> :
Feuillurag	e des pièces.
Ajustage renfort d'épaulement.	Sciage et ajustage des arasements et traçage longueur du tenon et de l'épaulement.
-	Ébarbage, mise à longueur tenon et sciage épaulement.

3.3. Assemblage par tenon et mortaise en T avec feuillure 2/3:

<u>Montant</u> :	<u>Traverse</u> :
Traçage lon	ngueurs totale.
Report la	rgeur pièce.
Traçage largeur feuillures.	Traçage avancement d'arasement.

<u>Montant</u> :	<u>Traverse</u> :
Report des traits néc	essaires sur les faces.
Hachurage des p	parties à enlever.
Mortaisage et équarrissage.	Sciage des joues du tenon.

Montant :	<u>Traverse</u> :
Feuillurag	ge des pièces.
-	Sciage et ajustage des arasements et traçage longueur du tenon.
-	Ébarbage mise à longueur du tenon.

3.3.4. <u>Assemblage par tenon et mortaise en T avec feuillure 2/3</u>:

Montant:	<u>Traverse</u> :
Traçage lon	gueurs totale.
Report la	rgeur pièce.
Traçage largeur épaulement et feuillure.	Traçage avancement d'arasement.

Montant :	<u>Traverse</u> :
Report des traits néc	essaires sur les faces.
Hachurage des j	parties à enlever.
Mortaisage et équarrissage.	Sciage des joues du tenon.

<u>Montant</u> :	<u>Traverse</u> :
Feuillurag	e des pièces.
Ajustage de l'épaulement.	Sciage et ajustage des arasements et traçage longueur du tenon et de l'épaulement.
-	Ébarbage, mise à longueur tenon et sciage épaulement.

3.4. <u>Tableau des influences du profil</u> :

<u>Feuillure 1/3</u> : Assemblages à mi bois		
	Montant :	Traverse:
Assemblage en T	Réduction de la largeur de l'entaille égale à 2x largeur de feuillure.	Réduction de la largeur du tenon égale à 2x largeur de feuillure.
Assemblage en L	Réduction de la largeur de l'entaille égale à lx largeur de feuillure.	Réduction de la largeur du tenon égale à 1x largeur de feuillure.

<u>Feuillure 2/3</u> : Assemblages à mi bois			
	Montant:	Traverse:	
Assemblage en T	Réduction de la largeur de l'entaille égale à 2x largeur de feuillure.	Réduction de la largeur du tenon égale à 2x largeur de feuillure.	
Assemblage en L	Réduction de la largeur de l'entaille égale à lx largeur de feuillure.	Réduction de la largeur du tenon égale à 1x largeur de feuillure.	

Feuillure 1/3 : Assemblages par enfourchement			
	Montant:	Traverse:	
Assemblage en T	Réduction de la largeur de l'entaille égale à 2x largeur feuillure.	Réduction largeur d'une joue de fourche égale à 2x largeur feuillure.	
Assemblage en L	Réduction largeur d'une joue de fourche égale à 1x largeur feuillure.	Avancement arasement égale à 1x largeur feuillure.	

Feuillure 2/3 : Assemblages par enfourchement			
	Montant:	Traverse:	
Assemblage en T	Réduction de la largeur de l'entaille égale à 2x largeur feuillure.	Réduction profondeur fourche égale à 1x largeur feuillure + avancement fourche.	
Assemblage en L	Réduction de la profondeur de la fourche égale à 1x largeur feuillure.	Réduction largueur tenon égale à 1x largeur feuillure + avancement arasement.	

<u>Feuillure 1/3</u> : Assemblages par tenon et mortaise			
	Montant:	Traverse:	
Assemblage en T	Aucune influence.	Avancement arasement égale à 1x largeur feuillure.	
Assemblage en L	Aucune influence.	Avancement arasement égale à 1x largeur feuillure.	

<u>Feuillure 2/3</u> : Assemblages par tenon et mortaise			
	Montant:	Traverse:	
Assemblage en T	Réduction de la longueur de la mortaise égal à 2x largeur feuillure.	Réduction de la largueur du tenon égal à 2x largeur feuillure + avancement arasement.	
Assemblage en L	Réduction de la longueur de la mortaise égal à 1x largeur feuillure.	Réduction de la largueur du tenon égal à 1x largeur feuillure + avancement arasement.	